

附件 1

PAUT 设备操作培训课程表

培训时间		培训内容
第一天	上午	1. 相控阵技术的发展、应用和标准简介 2. 超声相控阵技术工作原理及优势介绍 3. 超声相控阵探头参数介绍
	下午	1. 超声相控阵设备基本参数设置 2. 超声相控阵探头、楔块、扫查器的组装
第二天	上午	1. 超声相控阵检测系统基本配置及组成介绍 2. 分析软件的使用介绍及典型缺陷分析介绍
	下午	1. 超声相控阵检测基本流程介绍 2. 相控阵聚焦法则设置及检测前校准操作
第三天	上午	1. 超声相控阵新工艺研讨 2. 理论考试
	下午	1. 平板对接焊缝检测工艺操作及验证 2. 不同扫查方式图像采集存储与调用
第四天	上午	实操复习
	下午	实操考试